

ООО «НОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» 125009, Москва, Осенний бульвар, д. 1A

+7 (495) 223-32-10



Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура эксплуатации	-15+40°C
Температура транспортировки	-25+50°C
Относительная влажность	20- 90 % без конденсата

В случае нахождения изделия при температурах, ниже -15°С перед началом работы необходимо выдержать пресс 3 часа при температуре выше +10°С. В противном случае при начале работы возможно протекание масла в районе сальниковых уплотнений, что не будет являться гарантийным случаем.

Хранение, обслуживание и ремонт следует осуществлять на стеллажах, в специально отведенном для этого месте.

- После работы удалите остатки материала, грязи и влаги, тщательно протрите инструмент ветошью, при необходимости произведите дополнительную смазку;
- Не допускайте ударов по инструменту и его падения;
- Условия хранения для упакованных инструментов должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. В помещении, где хранится инструмент, не должно быть среды, вызывающей коррозию материалов, из которых он изготовлен;
- При длительном хранении необходимо смазать инструмент антикоррозийной смазкой.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при соблюдении правил работы, условий транспортировки и эксплуатации.
Дата продажи
Место штампа
ваш поставщик



Ваш поставщик

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Станок гидравлический для гибки токоведущей шины **Арт.** 02016

ПГШ-125Р+

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Станок гидравлический для гибки токоведущей шины ПГШ -125Р+ предназначен для загиба токоведущих шин с помощью гидравлического насоса. Используя разные матрицы/ может загибать медные и алюминиевые шины горизонтально и вертикально.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ



ПОРЯДОК РАБОТЫ

Горизонтальный загиб

- 1. Откройте покрывающую и волочильную пластины, установите матрицу для горизонтального загиба на головку поршня и установите обрабатываемую шину между двумя отверстиями.
- 2. Закройте волочильную пластину, запустите насос, загибайте шину до нужной отметки шкалы.
- 3. По окончанию загиба шины отключите питание насоса, откройте пластину, извлеките шину.

Вертикальный загиб

1. Откройте покрывающую пластину, установите матрицу для вертикального загиба на головку поршня и установите обрабатываемую шину между двумя отверстиями.

- 2. Установив нажимную пластину, закрутите 2 гайки на установленной матрице.
- 3. 2 шибера установите в отверстия, соответствующие ширине шины, закройте покрывающую пластину.
- 4. Подключите к прессу насос с электродвигателем, вставьте обрабатываемую шину, включите насос, загибайте шину до нужной отметки шкалы. (Примечание: если 2 шибера будут установлены неправильно, это может привести к неправильной работе и поломке устройства).
- 5. По окончанию загиба шины отключите питание насоса, откройте пластину, извлеките шину.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРИВОД

В качестве привода для пресса ШП-110/12+ рекомендуется использовать следующие насосы:

Маслостанция СНГ-6310Э SHTOK.

- 1. Во время работы необходимо следить за показаниями манометра, если давление масла превысит максимально допустимое давление и вызовет неисправности работы устройства, необходимо остановить работу пресса и провести осмотр.
- 2. При работе устройства на горизонтальные и вертикальные загибы ход не должен превышать 130мм, иначе это может повлечь протечку масла или поломку пресса.
- 3. В случае, если в процессе загиба шины не будет достигаться рабочее давление, возможно, неисправен манометр.
- 4. При работе с насосом с электродвигателем изучите инструкцию по эксплуатации насоса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1	Подходящие размеры медной шины, мм	≤ 125x10
2	Подходящие размеры алюминиевой шины, мм	≤125x12.5
3	Угол горизонтального и вертикального загиба	0~90°
4	Рабочее давление, Мра	70
5	Питание гидравлического насоса, V	380 (220)
6	Мощность, кВт	0.75
7	Подача масла, л	0,9
8	Радиус матриц: матрица вертикального загиба	R5
9	Матрица горизонтального загиба, мм: 4 x (40-80), 5 x (40-80), 8 x (40-80), 6 x (40-80), 10 x (100-125), 12.5 x (120-125)	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	Наименование	Единица измерения	Кол- во
1	Шиногиб ПГШ-125Р+	шт.	1
2	Набор матриц для гибки на "ребро"	шт.	1
3	Пуансон для гибки на плоскость	шт.	1
4	Переходник для гибки на плоскость	шт.	1
5	Паспорт	шт.	1