



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Лазерный нивелир**

■ ЛН 5/2В



Модель: ЛН 5/2В;

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Благодарим Вас за выбор продукции «ELITECH»! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным руководством и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию техники.

Содержащаяся в руководстве информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска руководства. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, так как мы постоянно стремимся повышать качество нашей продукции.

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Назначение .....	3
2. Правила техники безопасности .....	3
3. Технические характеристики .....	3
4. Комплектация .....	4
5. Описание конструкции .....	4
6. Подготовка к работе .....	5
7. Эксплуатация .....	6
8. Возможные причины ошибок при работе .....	8
9. Техническое обслуживание .....	9
10. Гарантийные обязательства .....	9

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Лазерный нивелир ELITECH ЛН 5/2В позволяет решать широкий спектр задач, связанных с ремонтом и отделкой как внутри помещений, так и снаружи. Прибор проецирует одну горизонтальную и две перпендикулярные вертикальные плоскости, а также отвеса вниз. Нивелир отлично подходит для укладки керамической плитки, оклейки стен обоями, установки дверей, монтажа оборудования, монтажа вертикальных перегородок и т.д. Для удобства рабочего процесса и экономии заряда батареи можно выбрать для проецирования всего одну из линий (одну из вертикальных или горизонтальную). Прибор оснащен функцией самовыравнивания в определенном диапазоне, при превышении этого диапазона срабатывает звуковой сигнал. Для быстрой установки на любых поверхностях прибор оснащен пузырьковым уровнем и регулируемой треногой. В конструкции прибора предусмотрен разъем с резьбой 5/8" x 11 для установки на штатив.

## 2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- 2.1. Внимательно ознакомьтесь и запомните положения данного руководства по эксплуатации, прежде чем приступить к использованию прибора. Несоблюдение правил безопасности может привести к травме, нанесенной лазерным излучением или электрическим током, либо вызвать поломку прибора.
- 2.2. Не пытайтесь разобрать прибор – это может привести к травме. Разборка и ремонт прибора может производиться только в авторизированном сервисном центре.
- 2.3. В процессе эксплуатации сохраняйте все надписи и обозначения на приборе.
- 2.4. Не передавайте прибор детям или лицам, не умеющим им пользоваться. Храните прибор в месте, недоступном для них.
- 2.5. Не направляйте лазерный луч в глаза себе или окружающим. Это может вызвать ожог сетчатки и не обратимую потерю зрения.
- 2.6. Не направляйте лазерный луч на блестящие или другие отражающие поверхности. Отраженный от этих поверхностей луч может попасть в глаза.
- 2.7. Включайте лазерный луч только во время эксплуатации прибора.
- 2.8. Выключайте прибор сразу после окончания использования – избегайте риска случайного включения.
- 2.9. Не используйте прибор в пожароопасных местах – около легковоспламеняющихся жидкостей, газов, пыли.
- 2.10. При длительном хранении вынимайте элементы питания из прибора.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Параметры/ модель	ЛН 5/2В
Точность	± 1 мм / 5 м
Пределы самовыравнивания	± 3°
Время самовыравнивания	≤ 5 сек.
Дальность работы	до 15 м
Вращение вокруг оси	360°, с тонкой подстройкой
Лазер	Класс II, 635 нм
Температурный диапазон работы	- 10 °C ... + 40 °C
Резьба под штатив	5/8" x 11
Питание	3 элемента типа АА
Масса	1,0 кг

## 4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Лазерный нивелир ЛН5/2В
2. Очки для работы с лазером
3. Кейс для хранения и переноски
4. Ремень для переноски кейса
5. 3 элемента питания типа АА
6. Руководство по эксплуатации

## 5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

### Внешний вид и органы управления:



Рис. 1

### Кнопки на панели управления:



Рис. 2

1. Пузырьковый уровень со светодиодной подсветкой
2. Кнопка включения вертикальных линий
3. Кнопка включения работы с приемником
4. Кнопка включения горизонтальной линии

## 6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



Откройте батарейный отсек (рис. 3).  
Вставьте 3 батареи типа АА, соблюдая полярность,  
руководствуясь подсказками на боковой стенке  
отсека.

Закройте батарейный отсек.

Рис. 3

Установите прибор на ровную плоскость.

С помощью регулируемых ножек (рис. 4) выровняйте прибор, используя пузырьковый  
уровень на панели управления (рис. 5).



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

Включите прибор, повернув фиксатор транспортного  
положения в положение «ON» (рис. 6).

При включении прибора загорится светодиодная под-  
светка пузырькового уровня и точка отвеса под прибо-  
ром.

Для выключения прибора поверните фиксатор в поло-  
жение «OFF».




Возможности прибора по самовыравниванию  
ограничены отклонением от вертикали не более  
3° (рис. 7), и при его превышении включается  
часто повторяющийся звуковой сигнал и мига-  
ние лазерных линий, если они включены.

Рис. 7

## 7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Лазерные плоскости



#### **Включение вертикальных линий**

Для включения вертикальных линий нажмите на кнопку 2 (рис. 2). Первое нажатие включает вертикальную линию над окном горизонтальной линии. Второе нажатие включает вторую вертикальную линию, под углом 90° к первой. Третье нажатие гасит обе линии.

#### **Включение горизонтальной линии**

Для включения горизонтальной линии нажмите кнопку 4 (рис. 2). Повторное нажатие выключает линию.

#### **Точка отвеса**

Точка отвеса проецируется постоянно при включенном приборе. Для включения точки отвеса включите прибор, повернув фиксатор транспортного положения в положение «ON» (рис. 6).

#### **Режим работы с приемником лазерного излучения**

Для активации режима работы с приемником нажмите кнопку 3. При активации режима светодиодная подсветка пузырькового уровня сменит постоянное свечение на мигание. Повторное нажатие деактивирует режим. Светодиодная индикация вернется к постоянному свечению.

#### **Точная настройка вертикальной линии**



Рис. 8

Используйте ручку точной настройки вертикальной линии на требуемую цель (рис. 8).

### Установка на штатив



Рис. 9

### Очки для работы с лазером



Рис. 10

### Транспортировка и хранение



Рис. 11

### Проверка точности прибора

Установите прибор посередине между двух стен, находящихся на расстояние 5 м между собой (рис. 12). Включите прибор.

Отметьте на стене точку, указанную лазерным крестом. Поверните прибор на 180° и снова отметьте точку, указанную лазерным крестом.

На нижней площадке прибора присутствует отверстие с резьбой 5/8" для установки на штатив (рис. 9). Для пользования отвесом выбирайте штатив с полым крепежным винтом для прохождения луча.

Рекомендуемый штатив: ELITECH 2210.000100




Рис. 12

Установите прибор на расстоянии 0,5 - 0,7 м от стены и нанесите аналогично вторую пару отметок (рис. 13).




Рис. 13

#### Проверка линии на горизонтальность




Рис. 14

Установите прибор на расстоянии около 5 м от стены и отметьте на стене точку, указанную лазерным крестом (точка «А») (рис. 14). Отмерьте по горизонтальной линии примерно 2,5 м влево и поставьте точку «М».

Поверните прибор приблизительно на 5 м влево (в точку «В»).

Проверьте разницу по высоте между горизонтальной линией и точкой «М». Эта разница должна быть меньше 3 мм.

#### Проверка линии на вертикальность




Рис. 15

Установите прибор на расстоянии приблизительно 1,5 м от стены (рис. 15). Укрепите на стене отвес со шнуром длиной около 2,5 м. Включите прибор и направьте вертикальную линию на отвес со шнуром.

Точность линии находится в допустимых пределах, если отклонение вертикальной линии (сверху или снизу) не превышает 2 мм.

## 8. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ОШИБОК ПРИ РАБОТЕ

- Разметка проводится через стеклянное или пластиковое окно;
- Загрязнено окошко лазерного излучателя;
- Если прибор уронили или ударили, то в этом случае проверьте точность. При необходимости обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Сильные колебания температуры: если после хранения в тепле прибор используется при низкой температуре. В этом случае подождите несколько минут, перед тем как начать работать.

## **9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Пожалуйста, бережно обращайтесь с прибором.

После использования протирайте прибор мягкой салфеткой.

При необходимости смочите салфетку водой.

Если прибор влажный, осторожно вытрите его насухо. Прибор можно убирать в кейс (чехол) только сухим!

При транспортировке убирайте прибор в кейс (чехол).

Примечание: Во время транспортировки переключатель блокировки компенсатора должен быть установлен в положение «Выкл», иначе при транспортировке настройки прибора могут быть сбиты.

Относитесь внимательно к аккуратной транспортировке прибора - это позволит сохранить точность прибора и продлит время его использования.

## **10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации прибора со дня продажи через торговую сеть - 12 (двенадцать) месяцев, при соблюдении потребителем правил эксплуатации и условий по техническому обслуживанию, указанных в настоящем руководстве.

Если в течение гарантийного периода в изделии появился дефект по причине некачественного изготовления или применения некачественных конструкционных материалов, гарантируется выполнение бесплатного гарантийного ремонта дефектного изделия.

Обмен неисправных деталей, вышедших из строя в период гарантийного срока, осуществляется в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной сети.

В ремонт не принимаются и не обмениваются отдельные детали прибора.

Случаи, при которых изделие не подлежит бесплатному гарантийному ремонту, указаны в гарантийном талоне.



**8 800 100 51 57**

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.  
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных  
центрах на сайте  
**[www.elitech-tools.ru](http://www.elitech-tools.ru)**